開実用 昭和61 189490

⑩ 日本 園 特 許 庁 (JP)

①実用新案出顧公開

母 公開実用新案公報(U) 昭61-189490

@Int_Cl_4

識別記号

广内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)11月26日

· G 11 B 23/087

105

A-7177-5D

客査請求 未請求 (全 頁)

❷考案の名称

テープカートリツジ

②実 顧 昭60-73662

❷出 顧 昭60(1985)5月17日

啓 好

茨木市丑寅1丁目1番88号 日立マクセル株式会社内

日立マクセル株式会社 茨木市丑寅1丁目1番88号

弁理士 折寄

公開実用 昭和 1-189490,

明細書

- 1 考案の名称
 - テープカートリッジ
- 2 実用新案登録請求の範囲

本体ケース1内にテープガイドローラ 4 が設置され、該テープガイドローラ 4 が、これの外周面の軸心方向両端を最小径に、軸心方向中央部で方向に対して金型分割線 Pを設定して金型がイドローラ 4 の外間面の金型分割線 Pに相応する個所が凹溝 8 に形されていることを特徴とするテープカートリッジ。



(産業上の利用分野)

この考案は、クラウン状に金型成形されたテープガイドローラを内蔵するテープカートリッジに係り、テープガイドローラの外間面にできる金型分割線により生じる不具合を解消する点に特徴を有する。

1273





〔従来の技術〕

第6図および第7図は従来のテープカートリッジを例示している。1は本体ケース、2はテープ3が巻かれるハブで本体ケース1の内部左右に回転自在に配置されている。4・4はテープガイドローラで、本体ケース1の前方一側のテープ引出し口の前後に配されている。テープ3は一方のハブ2からテープガイドローラ4・4を介してケース前面に導出され、他方のハブ2に巻き取られる。

1274

公開実用 昭和 1-189490,



そこで、かかるテープガイドローラ4として、 第7図に示すごとくクラウン状のものを使用する ことが、例えば、実開昭56-131582号公 報や同57-149589号公報などで公知で る。このクラウン状のローラ4によれば、力学的 にテープ3をローラ中央の最大径部に引き寄せる 作用を発揮し、テープ3の幅方向の揺動を規制す る効果を期し得る。

(考案が解決しようとする問題点)

しかしながら、クラウン状のテープガイドローラ4はかかる利点をもつ反面、金型成形する場合は次のような難点があり、実際にこれの採用に踏み切れないのが現状である。

すなわち、クラウン状のテープガイドローラ 4 は、円筒形状の平行ローラとは異なって、その外 周面の軸心方向中央部が太くなった形であるため、 離型上の観点から第8図または第11図に示すご とくガイドローラ 4の外周面上で金型を分割する 構造を採らざるを得ない。第8図においては、固 定側金型 9 と可動側金型 10 との合わせ面がロー



ラ4の外周面の軸心方向中央に位置するよう設定するが、そうした場合、第9図に示すごとく金型分割線Pがローラ4の外周面の軸心方向中央との円周に沿って生じる。また、第11図に示すごとての動の金型10間にスライドコアー12・12をこれの合わせ面がローラ4の外周面の軸心方向に沿っよう配した場合は、第12図に示すごとく金型分割線Pがローラ4の外周面の軸心方向に沿って生じることになる。

これらの場合、金型の合わせ精度が狂っていると、第10図(a)または第13図(a)に示すごとくガイドローラ4の外周面の分割線部分に段差13が生じ、この段差13によりシャープなエッジ14ができる。また金型の精度不足、腐食等により113図(b)に示すごとく分割線 Pにできるシャープなエッジ14やバリ15はテープ2を損傷させる原因となる。

このようにクラウン状のガイドローラ 4 では金型分割線を処置しなければならない問題をかかえ

公開実用 昭和 -189490.



ているため、これを採用する上で大きなネックと なっている。

この考案はかかる事実に着目して、クラウン状のテープガイドローラの外周の金型分割線に生じるパリや政差の問題を解消することのできるものを提供しようとするものである。

(問題点を解決するための手段)

上記の目的を達成するために、本考案では第1 図に示すようにクラウン状のテープガイドローラ 4の外周面に凹溝 8 をその円周方向もしくは軸心 方向に沿って形成し、この凹溝 8 に金型分割線 P を設定するようにしたものである。尤も、対象の ガイドローラ 4 はこれが固定式でも回転式でも い。また、金型成形としてはプラスチの場合もある。 (考案の効果)

以上のようにした本考案によれば、金型分割線 Pにできるパリ15や段差13は凹溝8内におさ められるため、テープ3に損傷を来すような悪影響を及ぼすことがなくなる。したがって、テープ



位置規制効果を確保しつつ、テープ走行安全性に 優れるクラウン状のテープガイドローラ4を採用 し得るに至った。

(実施例1)

第1図ないし第3図は本考案の第1実施例を示している。テープカートリッジの全体的構成は前述した従来のものとほぼ同様であるので、従来のテープガイドローラと相違する点についてのみ説明する。

この実施例1ではテープガイドローラ4の外周面の軸心方向中央の円周方向に金型分割線Pを設定する場合を示す。固定側金型9と可動側金型10の突き合わせ部分に、凹溝8を形成するがクット11を設ける。アンダーカット11を設ける。アンダーカット11を設ける。アンダーカット11を設ける。アンダーカット11の中心の突出量 & ローラ端部より中央部の内厚が厚いたとして、なると、なるとの和よりも小さくなるとででは、アのM(ポリアセタール)の場合、成形収縮率(%)を20/1000、ローラ中央部半径を2、

公開実用 昭和 1-189490,



5 mm, ヒケ量を 0.05 mm とすれば、 0.1 mm となる。この設定であれば、アンダーカット 1.1 を有していても、離型は無理なく行うことができる。それに樹脂自体の弾性が有るため、実際は樹脂によって多少の無理抜きは可能である。また、第3図(a) および(b) に示すごとく金型分割線 P で生じるがリ15 や段差 1.3 はテープ 2 の摺接にさいし何等 悪影響を及ばすことのないよう凹溝 8 内におさられることになる。

なお、第3図(a)(a)に示すごとく凹溝8の閉口縁8 aにはアールをつけておくことがテープ損傷防止の上から好ましい。

〔実施例2〕

第4図および第5図は本考案の第2実施例を示しており、この場合のテープガイドローラ4は外間面の軸心方向に沿って金型分割線Pを設定する形態において、その分割線Pに沿って凹溝8を形成したものであり、その余の構成は実施例1と実質的に同様である。この場合にもテープガイドローラ4が回転式であれ固定式であれ、金型分割線



Pの存在がテープ 2 を傷つけることはない。テープガイドローラ 4 を本体ケース 1 内に固定するとき、金型分割線 P がテープ案内面側に出ないように配慮する必要がないので、組付作業性も向上できる。

4 図面の簡単な説明

第1図ないし第3図は本考案の第1実施例を示しており、第1図はテープガイドローラの金型断面図、第2図はテープガイドローラの正面図、第3図(a)および(b)はいずれもテープガイドローラの凹溝の拡大正面図である。

第4図および第5図は本考案の第2実施例を示しており、第4図はテープガイドローラの正面図、第5図はその断面図である。

第6図ないし第13図は従来のテープカートリッジを例示しており、第8図はテープカートリッジの一部の内部平面図、第7図はテープガイドローラの縦断面図、第8図はそのテープガイドローラの成形金型の分割例を示す断面図、第9図はテープガイドローラの正面図、第10図(a)および(b)



公開実用 昭和60-189490,




はいずれも第9図におけるA部分の不具合例を示す一部正面図、第11図は別のテープガイドローラの成形金型の分割例を示す断面図、第12図はそのテープガイドローラの正面図、第13図(a)および(b)はいずれも第12図におけるB部分の不具合例を示す一部平面図である。

4・・・・テープガイドローラ,


8 · · · · 凹溝,


P···金型分割粮。


考 案 者 高 木 啓 好 実用新案登録出願人 日立マクセル株式会社 代理人 弁理士 折 寄 武 士



第 3 図 (a)








1282


Protect September 194

公開 用 昭和61-18,490,

第 5 図 巢 4 図 10 🛛 (a) 8 図 図 棄 (Ki 第 9 **Я 10 🖾 (b)** 10 15 1 1 図 第 12 図 第 13 図(b) 第 第 13 凶(a) 12-B 15 1283 撰照 61-16949 0







This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.